

1. Brzinomjer

U sljedećim primjerima (slika 1.) niti jedan od prikazanih uređaja u ne zadovoljava odredbe pravilnika ECE R 39.00.



Slika 1. Brzinomjeri koje ne zadovoljavaju

Izvadak iz pravilnika:

Predočnik brzinomjera mora biti postavljen u neposrednom vidnom polju vozača te mora biti jasno vidljiv i po danu i u noći. Raspon naznačenih brzina mora biti dostatan velik da obuhvati najveću brzinu koju je naveo proizvođač za ta vozila.

Podjela ljestvice mora biti u odsječcima od po 1, 2, 5 ili 10 km/h.

Vrijednosti brzine moraju biti prikazane na predočniku na sljedeći način: kad najveća vrijednost na predočniku ne prelazi 200 km/h, vrijednosti brzina moraju biti prikazane u odsječcima koji nisu veći od 20 km/h. Kad najveća vrijednost na predočniku prelazi 200 km/h, tada vrijednosti brzina moraju biti prikazane u odsječcima koji nisu veći od 30 km/h. Prikazani odsječci vrijednosti brzina ne moraju biti jednaki.

Primjeri uređaja (slika 2.) koji zadovoljavaju odredbe pravilnika



Slika 2. Brzinomjeri koji zadovoljavaju pravilnik